



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN MINERA PANAMA, S.A.


Mes de Recolección: ENERO 2,017

Proyecto: Mina de Cobre Panamá

Ubicación: Corregimientos de Coclé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

Fecha de Recolección	Sitio de recolección	Cantidad de Desechos	No. De Certificado de Disposición Final	Fecha
14/01/2017	Sitio Mina (Taller Punta Rincón)	21 tanques con trapos contaminados 91 tanques de 5 galones vacíos	C-8576-2017	16/01/2017
14/01/2017	Sitio Mina (Taller Bojita)	13 tanques con trapos contaminados	C-8577-2017	16/01/2017
25/01/2017	Sitio Mina (Taller Botija)	22 tanques con desechos varios contaminados	C-8644-2017	26/01/2017
25/01/2017	Sitio Mina (Taller TMF)	5 tanques con desechos varios contaminados	C-8645-2017	26/01/2017
25/01/2017	Sitio Mina (Taller Punta Rincón)	9 tanques con desechos varios contaminados 40 tanques de 5 galones vacíos	C-8646-2017	26/01/2017

ELABORADO POR:


ING. ANGELO LEE

Servicios Tecnológicos de Incineración


**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8577-2017

2. Fecha

16 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Tríturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

• (1,040 kg) 13 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

14 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

16 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Botija y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

16 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8576-2017

2. Fecha

16 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Punta Rincón)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

- (1,575 kg) 21 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
- (104 kg) 91 tanques de 5 galones vacíos

17. Fecha de Entrada a la Planta

14 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

16 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Punta Rincón

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Punta Rincón y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A.:

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasificó el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o tóxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido satisfactorio a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

17 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS IMPREGNADOS CON HIDROCARBUROS

FECHA: 25 ENERO DE 2,017

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

ORDEN DE COMPRA : 1824-607541

DIRECCION: LA PINTADA DE PENONOME, PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA,
DONOSO, COLON

LUGARES:

☒ TALLER BOTIJA
☐ TALLER PUNTA RINCON
☐ TALLER TME
☐ AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PELIGROSOS,
VALLE GRANDE

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION, ISLA TELFER, COLON

CANTIDAD: 22 TANQUES DE 55 GLS. CON DESECHOS
CANTIDAD: TANQUES DE 55 GLS. VACIOS
CANTIDAD: TANQUES DE 5 GLS. VACIOS

1,782 kilos

TRATAMIENTO: INCINERACION

REPRESENTANTE POR MINERA PANAMA:

Azules D. A.

RECIBIDO POR: _____
S.T.I.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS IMPREGNADOS CON HIDROCARBUROS

FECHA: 25 ENERO DE 2,017

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

ORDEN DE COMPRA : 1824-607541

DIRECCION: LA PINTADA DE PENONOME, PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA,
DONOSO, COLON

LUGARES:

TALLER BOTIJA
TALLER PUNTA RINCON

☒ TALLER TMF
AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PELIGROSOS,
VALLE GRANDE

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION, ISLA TELFER, COLON

CANTIDAD: 5 TANQUES DE 55 GLS. CON DESECHOS
CANTIDAD: TANQUES DE 55 GLS. VACIOS
CANTIDAD: TANQUES DE 5 GLS. VACIOS

380 mls

TRATAMIENTO: INCINERACION

REPRESENTANTE POR MINERA PANAMA:

Azules Dugite H

RECIBIDO POR: _____
S.T.I.



FECHA: 25 ENERO DE 2017

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.
ORDEN DE COMPRA : 1824-607541
DIRECCION: LA PINTADA DE PENONOME, PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA,
DONOSO, COLON

TALLER BOTIJA
✓ TALLER PUNTA RINCON
TALLER TMF
AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PELIGROSOS.
VALLE GRANDE

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION, ISLA TELFER, COLON

CANTIDAD: 9 TANQUES DE 55 GLS. CON DESECHOS
CANTIDAD: TANQUES DE 55 GLS. VACIOS
CANTIDAD: 40 TANQUES DE 5 GLS. VACIOS

TRATAMIENTO: INCINERACION

REPRESENTANTE POR MINERA PANAMA:

RECIBIDO POR: _____
S.T.L.

666 ribs

7-43 ribs

$$\begin{array}{r} 1 \\ 666 \\ 43 \\ \hline 709 \end{array}$$

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8644-2017

2. Fecha

26 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqmi.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

• (1,782 kg) 22 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

26 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Botija y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

26 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8645-2017

2. Fecha

26 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller TMF)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

• (380 kg) 5 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

26 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller TMF

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller TMF y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

26 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8646-2017

2. Fecha

26 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Punta Rincón)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

- (666.0 kg) 9 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
- (43.0 kg) 40 tanques de 5 galones vacíos

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

26 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Punta Rincón

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Punta Rincón y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

26 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**